



CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXERÉ
PODER LEGISLATIVO

REQUERIMENTO: 090/2019-CMQ

Quixeré, 28 de agosto de 2019.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ATT. DO SECRETÁRIO RAIMUNDO IVO SOBRINHO
QUIXERÉ - CE

ASSUNTO: CAIXA D'AGUA COM A ESTRUTURA COMPROMETIDA CORRENDO
RISCO DE DESABAR NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

Exmo. Senhor Secretário,

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em vigor, vem a presença de Vossa Excelência para informar a esse Órgão Municipal, que a caixa d'água localizada na Rua José Gomes de Sousa, no Distrito de Lagoinha, está com a sua estrutura comprometida, correndo risco de desabamento, podendo acontecer uma tragédia com vítimas, inclusive a pedido meu o Engenheiro da Secretaria de Obras Dr. Fernando foi até o local e atestou que realmente a estrutura está muito comprometida.

Ao que apresento acima, peço agilidade desse Órgão para que resolva este sério problema, o mais rapidamente possível, evitando sérios danos a população.

Na certeza do atendimento da solicitação e sendo somente o que disponho para o momento, antecipadamente agradeço, e aproveito da oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GIOVAN DE SOUSA

Vereador - CIDADANIA

RECUBI EM
30.08.19

RUA JOSÉ GONÇALVES FERREIRA LIMA, 1190. CNPJ: 12.461.679/0001-03
FONE: (88) 3443.1288 - EMAIL: CAMARAQUIXERE@GMAIL.COM
CEP 62.920-000 - QUIXERÉ-CE

10
125e 50
30 03 19
JNL/12

28
08
19
12.405
125