



REQUERIMENTO: 091/2019-CMQ

Quixeré, 28 de agosto de 2019.

Ao  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E MEIO  
AMBIENTE  
ATT. DO SECRETÁRIO JARDEL  
QUIXERÉ - CE

**ASSUNTO: CAIXA D'AGUA COM A ESTRUTURA COMPROMETIDA CORRENDO RISCO DE DESABAR NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**

Exmo. Senhor Secretário,

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em vigor, vem a presença de Vossa Excelência para informar a esse Órgão Municipal, que a caixa d'água localizada na Rua José Gomes de Sousa, no Distrito de Lagoinha, está com a sua estrutura comprometida, correndo risco de desabamento, podendo acontecer uma tragédia com vítimas, inclusive a pedido meu o Engenheiro dessa Secretaria Dr. Fernando foi até o local e atestou que realmente a estrutura está muito comprometida.

Ao que apresento acima, peço agilidade deste Órgão que resolva este sério problema, o mais rapidamente possível, evitando sérios danos a população.

Na certeza do atendimento da solicitação e sendo somente o que disponho para o momento, antecipadamente agradeço, e aproveito da oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**FRANCISCO GIOVAN DE SOUSA**

Vereador - CIDADANIA

Recb, em  
30.08.19 -  
J. Sousa

12.406  
28  
08  
19

10  
125  
30 08 19  
UNIC

125  
30.08.19