



REQUERIMENTO: 092/2019-CMQ

Quixeré, 28 de agosto de 2019.

Ao
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ATT. DO SR. DANIEL PAULO DA SILVA - SUPERINTENDENTE
LAGOINHA - QUIXERÉ - CE

ASSUNTO: CAIXA D'AGUA COM A ESTRUTURA COMPROMETIDA CORRENDO RISCO DE DESABAR NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

Exmo. Senhor Secretário,

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em vigor, vem a presença de Vossa Excelência para informar a esse Órgão, que a caixa d'água localizada na Rua José Gomes de Sousa, no Distrito de Lagoinha, está com a sua estrutura comprometida, correndo risco de desabamento, podendo acontecer uma tragédia com vítimas, inclusive a pedido meu o Engenheiro da Secretaria de Obras Dr. Fernando foi até o local e atestou que realmente a estrutura está muito comprometida.

Ao que apresento acima, peço agilidade desse Órgão para que resolva este sério problema, o mais rapidamente possível, evitando sérios danos a população.

Na certeza do atendimento da solicitação e sendo somente o que disponho para o momento, antecipadamente agradeço, e aproveito da oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GIOVAN DE SOUSA
Vereador - CIDADANIA

Recb. em
30.08.19

28
08
19
12.405

10

125^o 50

30/03/19

UNICA

125^o

30.08.19